



Modification
Voltage Controlled
Aplifier

VCA Bypass

BP 1 2 Point X18
S5

Composants encadrée, sont a supprimé